



82242/2021/KHK



KUKHK-26989/ZP/2021

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-26989/ZP/2021

**Městský úřad Dobruška
vodoprávní úřad**

VYŘIZUJE:

ODBOR | ODDĚLENÍ: Životní prostředí a zemědělství | VH

LINKA | MOBIL: 185 | 607094577

E-MAIL: mchlapek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 2.8. 2021

Počet listů: 1

Počet příloh: / listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 200, V/10

Hydrogeologické posouzení vlivu hnojiště na p.p.č. 113/3 v k.ú. Tis na jímací objekty v osadě Tis a v poutním místě Rokole

Vážení,

dne 3.6. 2021 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i „krajský úřad“), k řešení Petici na ochranu vodního pramene v Rokoli (dále i „Petice“). Obsahem petice byl nesouhlas s uložením hnoje na pozemku p.č. 113/3 v k.ú. Tis a obavy z možného ohrožení pramene v Rokoli a studní v obci Janov, místní části Tis.

Poté, co si krajský úřad vyžádal příslušnou spisovou složku od místně příslušného vodoprávního úřadu (MÚ Dobruška) a prohlédl místo samé, objednal si dne 23.6. 2021 v rámci objektivního posouzení vhodnosti či nevhodnosti uvedeného polního hnojiště zpracování nezávislého hydrogeologického posudku.

Dne 30.7. 2021 byl krajskému úřadu doručen posudek JANOV, Tis, p.č. 113/3, *Hydrogeologické posouzení vlivu hnojiště na jímací objekty v osadě Tis a v poutním místě Rokole* (zpracovali Ing. Lada Králová a RNDr. Ivan Koroš, držitel odborné způsobilosti v hydrogeologii a environmentální geologii č. 1660/2003, HYDROGEOLOGICKÁ SPOLEČNOST s.r.o., červenec 2021). Ze závěrů tohoto posudku vyplývá, že **z hlediska ochrany povrchových a využívaných podzemních vod je umístění polního hnojiště nevhodné**. Kromě konstatování nevhodnosti umístění hnojiště zpracovatelé posudku navrhuji i tato opatření :

- 1) Bez odkladů ukončit navážení dalšího hnoje do prostoru hnojiště
- 2) Bez odkladů zahájit vymístění hnojiště z posuzovaného prostoru na jiné vhodnější místo, popř. hnůj zlikvidovat rozvozem na vhodné pozemky.
- 3) Zlikvidovat tekutý produkt výluhů kolem hnojiště.
- 4) Opakovaně provést rozборы vody, zejména z míst studánka (výtok vody v prameništi Rokole), studna u domu č.p. 72 (dům faráře), a č.p. 47 (Tis, p. Kubíček), popř. u domu Tis, č.p. 35, v rozsahu kráceného chemismu a bakteriologického rozboru. Vzorkování opakovat cca po 2 měsících, tj. cca 3x do konce roku 2021.

Krajský úřad konstatuje, že závěry obdrženého posudku se věcně shodují s dřívějším hydrogeologickým vyjádřením RNDr. Martina Blechy z dubna 2021 (*Hydrogeologické posouzení vlivu polního hnojiště na kvalitu podzemní vody v okolních studnách – obec Janov, k.ú. Tis*) a signalizují porušení povinností při nakládání se závadnými látkami (§ 39 vodního zákona).

Vzhledem ke skutečnosti, že podle ust. § 106 odst. 1 vodního zákona je k přijetí k opatření k nápravě (§ 42 vodního zákona) věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem Městský úřad Dobruška, zasíláme Vám v příloze tohoto dopisu obdržený posudek v digitální i listinné podobě. Současně Vám vracíme i zapůjčený spis 129/20.

V případě potřeby jakékoli konzultace jsme Vám plně k dispozici.

Ing. Miloslav Chlápek
referent oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí :

- Ing. Václav Kubíček, Tis 47, 518 01 Janov
- Bohuslav Rejtar, Mezilesí 109, 549 23 Mezilesí (zmocněný zástupce petentů pro jednání s veřejnou správou)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kanceláře hejtmána

Přílohy :

HG posudek JANOV, Tis, p.č. 113/3, *Hydrogeologické posouzení vlivu hnojiště na jímací objekty v osadě Tis a v poutním místě Rokole (obdrží MÚ Dobruška)*